

STEELPRO SAFETY®

TRAJE ALASKA MXT-300W DE PVC IMPERMEABLE CON CAPUCHA

DESCRIPCIÓN

La línea corporal de ropa de pvc Alaska de Steelpro proporciona protección en condiciones extremas de lluvia, viento y frío, fabricados con materiales resistentes y cómodos.

Traje jardinero XP-300 Alaska de Steelpro termosellado e impermeable, incluye un abrigo y pantalón que protege al usuario del contacto del agua como la lluvia y otras actividades que demanden el uso de prendas impermeables con mayor libertad de movimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en lámina de PVC (Espesor = 0.33mm ± 5%) y con forro de hilo poliéster.
- PVC en colores especiales para mejor visibilidad (amarillo, naranja y azul).
- Abrigo de una pieza con capucha ajustable.
- Pantalón tipo jardinero con tirantes y elásticos para mejor ajuste
- Tela anti-desgarro.
- Sistema de respiración en espaldas y axilas.
- Cinta reflectiva de 1" en espalda (20cm).
- Costuras con sistema de termosellado, evita cristalizaciones y rayaduras en las uniones.
- Cremallera frontal cosida.
- Broches antitormenta a presión en puños y tobillos para mayor ajuste.
- Ventanas transparentes laterales en la capucha para mayor visibilidad.
- Tallas y Dimensiones:

Talla M: A = 65 cm, B = 79 cm, C = 54 cm, D = 98 cm.

Talla L: A = 66 cm, B = 80 cm, C = 57 cm, D = 100 cm.

Talla XL: A = 67 cm, B = 81 cm, C = 60 cm, D = 102 cm.

APLICACIONES

- Trabajos a intemperie.
- Trabajos en zonas húmedas y de lluvia.
- Salpicaduras de químicos en bajas concentraciones.
- Minería, agroindustria, petrolera, construcción, telecomunicaciones, industria en general, alimentos, entre otros.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- Analice el trabajo a realizar y no se exponga a riesgos que la prenda no pueda soportar.



FICHA TÉCNICA

- La colocación es simple, como colocarse una casaca o abrigo personal.
- Limpie la prenda con una solución jabonosa suave (jabón neutro, trapo y agua). Deje la prenda extendida en un lugar fresco y seco, para asegurar el secado y evitando la luz solar directa; guárdela si está limpia y seca.
- Revise el abrigo después de cada uso y déjelo secar a temperatura ambiente.
- Si el abrigo sufre roturas o desgarros, reemplácelo.
- Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.
- Cualquier consulta comuníquese al correo: soportetecnico@vicsasafety.com.pe

ADVERTENCIAS

- Lacas, tintas, limpiadores fuertes, abrasivos como polvos, esponjas de alambre, cepillo de cerdas, detergentes y solventes como tiner, acetona, Mek, etc., pueden ser muy efectivos para retirar manchas, pero causan daño inmediato y deterioran el material.
- El punzonado con espinas o puntillas propicia el rasgado de la prenda.
- No modifique la prenda.
- No se exponga a riesgos químicos o solventes de alta concentración o fuentes de calor excesiva.
- No raye o pinte el abrigo, esto puede afectar su resistencia.
- Steelpro no se responsabiliza de los usos o riesgos excesivos a los que podría estar expuesto el abrigo por parte del usuario.

Industrias

- Químico
- Ciencias de la Vida
- Minería
- Equipo de Bomberos y Salvamento
- Petróleo y gas
- Mercado Postventa Automotriz
- Procesamiento de alimentos

Aplicaciones

- Entornos Contaminados
- Manipulación de Productos Químicos
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías
- Carga y descarga de equipo de procesamiento
- Recolección de muestras de materias primas
- Concentración, mezcla y paletización
- Respuesta ante emergencias
- Montaje y desmontaje de tuberías grandes
- Fugas, derrames u otras filtraciones imprevistas

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

- **Barrera de permeación:** Resistente a los agentes químicos, biológicos y de guerra química*
- **Color naranja muy visible:** Mayor seguridad para el trabajador y el lugar de trabajo
- **Doble cierre de cremallera:** Mayor vida útil

*>480 minutos de tiempo de penetración frente a 14 de las 15 sustancias químicas enumeradas en la norma EN ISO 6529

Tecnología



Diagrama de materiales




Diagrama de costuras

